



SOLUS SENSOR

Manual do Usuário



3 Sensores



4 Sensores



Tela Inicial



- Altura do sensor em cm**
- Valor de tensão enviado à máquina**
- Acesso à tela de configurações**
- Liga sistema (ativa sensores e comunicação com a máquina)**

Não recomenda-se ao usuário alterar as configurações do sistema. Somente permite-se a alteração de valores sob a supervisão de um técnico da Solus Tecnologia. Seja por chamada online ou presencialmente.

Termo de Garantia

A Solus Tecnologia garante que este produto está livre de defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Durante o período de garantia, caso seja constatado defeito de fabricação, a Solus Tecnologia realizará, a seu critério, o reparo ou a substituição do produto sem custos para o cliente. A garantia não cobre:

- Danos causados por instalação incorreta;
- Ligação em tensão inadequada;
- Curto-circuito ou inversão de polaridade;
- Danos causados por água, umidade ou produtos químicos (quando não especificado como resistente);
- Quedas, impactos ou mau uso;
- Alterações ou reparos realizados por pessoas não autorizadas;
- Desgaste natural decorrente do uso.

Para acionar a garantia o cliente deverá apresentar:

- Nota fiscal ou comprovante de compra;
- Descrição detalhada do defeito encontrado.

Após o recebimento do produto, a Solus realizará uma análise técnica para verificar se o defeito está coberto pela garantia.

Limitação de responsabilidade

A garantia limita-se exclusivamente ao reparo ou substituição do produto, não abrangendo despesas com instalação, remoção, transporte, lucros cessantes ou quaisquer outros danos indiretos.